



Produkt-Update

EK 6042 Firmware Update

Sennheiser freut sich Ihnen anzukündigen, dass die neue **Firmware 1.3.1** für den Kameraempfänger EK 6042 ab sofort verfügbar ist. Mit dem Firmware Update wird nun endlich der lang erwartete „Party Dial“ Modus unterstützt.

Produktmerkmale/Funktionserweiterungen

Wichtigstes Merkmal der neuen Firmware 1.3.1 ist der neue „**Party Dial**“ Modus. Diese Betriebsart ermöglicht es dem Nutzer, auf einfachen Tastendruck zwischen zuvor programmierten Frequenzen zu springen, was vor allem für Anwendungen ideal ist, in denen häufig sehr schnell zwischen unterschiedlichen Frequenzen gewechselt werden muss.

Firmware-Installation

Um die neue Firmware auf dem EK 6042 zu installieren, muss der Kameraempfänger an einen PC/Mac angeschlossen und über das Webinterface aktualisiert werden. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der [Bedienungsanleitung](#). Die Firmware kann unter: www.sennheiser.com/service-support-services-software-downloads heruntergeladen werden.